



×規格表 (同KTC)


推荐測試線路



KTC、KTF、LS接線圖



KPC、KTM、KTR、  
KPM、KFM、KPF接線圖



V/A轉換接線圖



選型建議：根據應用、安裝條件及現有規格選擇型號，以運動行程為基準選擇最靠近的大一級規格  
提示：可選用V / A轉換器MX - 602將模擬電壓輸出信號轉換為4-20mA模擬電流信號，  
便于遠距離控制需要；或直接選用顯示控制器MX - 2004實現簡單的位置顯示、控制功能。